

附件1

高层建筑重大火灾风险专项整治排查清单、隐患清单和整改责任清单（2023年3月）

地区：晋安区		审核人：陈家标		填表人：李立		联系电话：18950459374									
序号	建筑名称	地址	建筑高度(米)	建筑类别	管理单位名称	负责人	联系方式	明确住宅“楼长”建筑(名)	明确公共建筑消防安全经理(名)	建立微型消防站(个)	排查时间	排查人员姓名	存在隐患清单	整改责任单位	整改进度
1	保利香槟国际 16#3203	晋安区桂溪路保利香槟国际 16#	100	居住建筑	保利香槟国际物业服务中心	周飞	15962696119	1			2023-3-15	岳峰镇城管办 张伟仪	楼顶违建, 面积100平方米	责任单位: 保利香槟国际物业服务中心; 责任人: 周飞	已整改

- 注：1、一个单位或小区内存在多栋高层建筑建筑的，应逐栋建筑进行登记；
 2、建筑类别分别填写公共建筑、居住建筑、工业建筑；
 3、管理单位名称填写建筑的统一管理单位，未明确统一的，应填写产权单位或主要使用单位；
 4、排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2022-8-10；
 5、排查人员按照实际情况填写，如民政局张××、住建局李××、××公安派出所王××、××镇××村赵××；
 6、整改责任清单中应明确整改责任单位和责任人；
 7、整改进度项如全部完成整改的，填写已全部整改；部分完成整改的，根据实际情况填写，如第1、3、6条已完成整改。

附件 2

晋安区高层建筑重大火灾风险专项整治工作统计表

填报时间：2023.3.20

填报人及手机号码：李立 18950459374

审批人：陈家标

排查数量	超高层建筑 (栋)	1	高层公共建筑 (栋)	老旧商住混合体 (栋)	老旧商住混合体	老旧高层住宅 (栋)	老旧高层住宅 (栋)	老旧高层住宅 (栋)	老旧高层住宅 (栋)	
	共性突出风险 (处)	老旧高层商住混合体 老旧高层住宅突出风险 (处)	高层公共建筑 突出风险 (处)	超高层建筑突出风险 (处)	政府挂牌督办 重大火灾隐患 (家)	老旧高层住宅 (栋)	老旧高层住宅 (栋)	老旧高层住宅 (栋)	老旧高层住宅 (栋)	
问题整改	建筑外墙采用易燃可燃保温材料	室内装修、装饰材料采用易燃可燃材料	消防设施管网无水或水压不足 (栋)	违规设置群租房	搭建易燃可燃彩钢房	避停层 (间) 被占用、改变用途	1	1	1	1
	设置警示标识 (栋)	更换材料 (栋)	整改室内设施	搬离 (人)	清除室内易燃物	恢复原状 (处)	1	1	1	1
	燃气	燃气	推动明确落实物业服务企业或管理单位	数量 (处)	清除屋顶易燃物	1	1	1	1	1
	燃气	燃气	推动明确落实物业服务企业或管理单位	数量 (处)	清除屋顶易燃物	1	1	1	1	1
长效机制	建立全链条动态监管工作机制文件 (个)	修订出台地方性法规 (部)	修订出台地方性标准 (部)	是否制定标准	是否召开现场会	1	1	1	1	1
	燃气	燃气	燃气	燃气	燃气	燃气	燃气	燃气	燃气	燃气

注：1.“排查数量”中一个建筑属于多种情形的，计入特定分类中，不要重复计入。如：超高层建筑同时也属于高层公共建筑，仅计入超高层建筑一栏。
2.“长效机制”中涉及的文件、法规、标准指在专项整治期间省级层面制定出台的文件、法规、标准。

3.超高层建筑指建筑高度在 100 米以上的建筑